

قابل توجه گلخانه داران عزیز

تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت سرمازدگی در گلخانه ها و واحدهای پرورش قارچ

1الف : واحدهای گلخانه ای در حال احداث :

1. به تعویق انداختن نصب پوشش سقف گلخانه
2. در صورت اجرای پوشش گلخانه ، لازم است نسبت به تعبیه و فعال سازی سیستم حرارتی در زمان بارش برف اقدام گردد.
3. عایق بندی لوله های سوخت و آب
4. تخلیه لوله های آبرسانی

ب : واحدهای گلخانه ای فعال و واحدهای پرورش قارچ :

1. تعبیه و راه اندازی موتور برق اضطراری و اطمینان از کارکرد صحیح آن قبل از وقوع سرما و یخبندان
2. ذخیره سازی سوخت مایع در واحدهای گازسوز (به ازای هر 1000 مترمربع حداقل 1000-2000 لیتر گازوئیل)
3. مجهز کردن سیستم گرمایشی (هیتر) به مشعل های دوگانه سوز
4. عایق بندی مخازن سوخت ، لوله های سوخت و لوله های آب
5. کنترل و بازرسی سیستم های حرارتی و احیانا تعمیر آن و اطمینان از کارکرد صحیح آن
6. کنترل کارکرد صحیح سیستم های اتوماسیون
7. دوپوش نمودن پوشش گلخانه با اولویت دیواره های جانبی
8. بازبینی پوشش گلخانه و اطمینان از سالم بودن آن
9. متعادل نمودن دمای محیط گلخانه به علت اختلاف دمای شب و روز
10. تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ زدگی مخازن داخل گلخانه (مخازن آب ، سوخت ، تغذیه و غیره)
11. حضور دائم نگهبان و مسئول فنی جهت کنترل سیستم حرارتی و روشنایی در واحد تولیدی به ویژه در شب های برفی و یخبندان
12. استفاده از یک لوله هواکش 4 اینچ در کنار مشعل های گازسوز
13. هرس درختانی که گلخانه ها در سایه انداز آنها قرار گرفته اند به منظور جلوگیری از خسارت ناشی از شکستگی تنه و شاخه درختان به علت سنگینی بار برف
14. برف روبی مداوم به منظور جلوگیری از انباشت بار برف در گلخانه های سنتی و چوبی
15. پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از یخ زدگی بستر کشت و مواد اولیه تولید بستر کشت قارچ خوراکی

